



## Contrôles techniques vélo - La Rochelle Récapitulatif éléments manquants ou absents

**2023**

Points vérifiés manquants ou en mauvais état	Collège MISSY 27 novembre <b>74 vélos</b> contrôlés	Collège FENELON 6 <sup>ème</sup> -5 <sup>ème</sup> 28 novembre <b>22 vélos</b> contrôlés	Collège FENELON 4 <sup>ème</sup> -3 <sup>ème</sup> 28 novembre <b>15 vélos</b> contrôlés	Collège MENDES FRANCE 29 novembre <b>10 vélos</b> contrôlés	Collège GUITON 29 novembre <b>36 vélos</b> contrôlés	Collège FROMENTIN 30 novembre <b>97 vélos</b> contrôlés	Collège BEAUREGARD 1 décembre <b>46 vélos</b> contrôlés
Freins : poignées de freins, étriers et câbles	<b>9.5 %</b>	<b>27 %</b>	<b>26 %</b>	<b>10 %</b>	<b>19 %</b>	<b>17.5 %</b>	<b>2 %</b>
Pneus : voile et état des enveloppes	<b>5.5 %</b>	<b>13 %</b>	<b>20 %</b>	<b>0 %</b>	<b>11 %</b>	<b>14.5 %</b>	<b>4 %</b>
Potence à plongeur (repère de sécurité)	<b>8 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>4 %</b>	<b>15 %</b>
Tige de selle (repère de sécurité)	<b>3 %</b>	<b>4.5 %</b>	<b>7 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>3 %</b>	<b>0 %</b>

Bouchon de cintre	<b>27 %</b>	<b>32 %</b>	<b>13 %</b>	<b>20 %</b>	<b>22 %</b>	<b>19.5 %</b>	<b>35 %</b>
Catadioptrés : avant, arrière, et pédales Catadioptrés de roues	<b>59 %</b>	<b>68 %</b>	<b>87 %</b>	<b>80 %</b>	<b>66 %</b>	<b>85.5 %</b>	<b>76 %</b>
Sonnette	<b>27 %</b>	<b>41 %</b>	<b>20 %</b>	<b>30 %</b>	<b>34 %</b>	<b>46 %</b>	<b>32 %</b>
Phare avant et arrière	<b>46 %</b>	<b>32%</b>	<b>33 %</b>	<b>50 %</b>	<b>22 %</b>	<b>45 %</b>	<b>54 %</b>
Boîtier de pédalier (lubrification chaîne)	<b>27 %</b>	<b>45 %</b>	<b>26 %</b>	<b>30 %</b>	<b>8 %</b>	<b>25 %</b>	<b>37 %</b>
Direction	<b>3 %</b>	<b>4.5 %</b>	<b>7 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>8 %</b>	<b>2 %</b>
Gonflage	<b>21 %</b>	<b>77 %</b>	<b>40 %</b>	<b>0 %</b>	<b>14 %</b>	<b>27%</b>	<b>43 %</b>
<b>Vélos avec zéro défaut</b>	<b>19 %</b>	<b>9 %</b>	<b>13 %</b>	<b>0 %</b>	<b>8 %</b>	<b>8 %</b>	<b>8 %</b>



## Contrôles techniques vélo - La Rochelle

### Récapitulatif éléments manquants ou absents

**2023**

Points vérifiés manquants ou en mauvais état	Collège MALRAUX 5 décembre <b>19 vélos contrôlés</b>	Collège FABRE D'ÉGLANTINE 6 décembre <b>18 vélos contrôlés</b>	Collège CAMUS 6 décembre <b>48 vélos contrôlés</b>	Collège DOLTO 7 décembre <b>26 vélos contrôlés</b>	Collège CHAGALL 7 décembre <b>39 vélos contrôlés</b>		
Freins : poignées de freins, étriers et câbles	<b>26 %</b>	<b>22%</b>	<b>25 %</b>	<b>23 %</b>	<b>21,%</b>		
Pneus : voile et état des enveloppes	<b>5 %</b>	<b>6 %</b>	<b>13 %</b>	<b>4 %</b>	<b>11 %</b>		
Potence à plongeur (repère de sécurité)	<b>5 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>4 %</b>	<b>0 %</b>		
Tige de selle (repère de sécurité)	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>2 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>		

Bouchon de cintre	<b>10 %</b>	<b>6 %</b>	<b>35 %</b>	<b>27 %</b>	<b>18 %</b>		
Catadioptrés : avant, arrière, et pédales Catadioptrés de roues	<b>68 %</b>	<b>45 %</b>	<b>77 %</b>	<b>70 %</b>	<b>85 %</b>		
Sonnette	<b>47 %</b>	<b>17 %</b>	<b>34 %</b>	<b>65 %</b>	<b>44 %</b>		
Phare avant et arrière	<b>63 %</b>	<b>45 %</b>	<b>48 %</b>	<b>46 %</b>	<b>46 %</b>		
Boîtier de pédalier (lubrification chaîne)	<b>21 %</b>	<b>28 %</b>	<b>17 %</b>	<b>23 %</b>	<b>11 %</b>		
Direction	<b>5 %</b>	<b>6 %</b>	<b>2 %</b>	<b>8 %</b>	<b>5 %</b>		
Gonflage	<b>42 %</b>	<b>34 %</b>	<b>40 %</b>	<b>46 %</b>	<b>23 %</b>		
<b>Vélos avec zéro défaut</b>	<b>10 %</b>	<b>16 %</b>	<b>11 %</b>	<b>4 %</b>	<b>5 %</b>		